

CLIENTE: Concello de Meis (Pontevedra)		
SERVICIO: CONCELLO DE MEIS	C.I.F.: P3602800I	
Dirección: Avda. de Cambados, nº 67 - O Mosteiro. 36637 - MEIS (Pontevedra)	N/Ref.: 33662	
DATOS DE TOMA DE MUESTRA*:		
Muestra tomada por: ESDE-SERVIZO	Fecha toma: 07-03-2024	Hora: 10:00
ZONA DE ABASTECIMIENTO: ZA MEIS	Tipo de P.M.: Captación	
Lugar de toma: MEIS CAP MANANTIALES.		
Fecha entrada: 07-03-2024	Fecha análisis: 08-03-2024	Fecha fin análisis: 19-03-2024

PARÁMETRO	RESULTADO	Valor paramétrico R.D. 3/2023	UNIDADES	MÉTODO
Parámetros radiactividad				
059 Actividad Alfa total	<0,0249	0,1	Bq/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC N°305/LE1322
060 Actividad Beta Resto	<0,0660	1	Bq/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC N°305/LE1322
061 Radón	53,4 ±4,75%	500	Bq/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC N°305/LE1322
063,1 Dosis Indicativa Estimada	<0,1	0.1	mSv/año	Método subcontratado, con Acreditación ENAC N°305/LE1322
700 Actividad Beta Total	<0,0463	1	Bq/L	Método subcontratado, con Acreditación ENAC N°305/LE1322

OBSERVACIONES:

Santiago a 21 de marzo de 2024



Xoán Carlos Vila Liñares
Coordinador Técnico



J. Benito Rodríguez Fernández
Director de Laboratorio

Todos los datos de toma e identificación de la muestra fueron facilitados por ESDE-SERVIZO. El laboratorio no se hace responsable de esta información. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización por escrito de ESPINA & DELFIN, S.L.

Los resultados de este informe solo afectan a la muestra analizada desde su recepción en el Laboratorio, y se aplican a la muestra tal como se recibió.

Laboratorio inscrito en el Registro Gallego de Laboratorios Autorizados con nº 070/GA
Sistema de Gestión de Calidad certificado por AENOR con nº ER-0490/1/98

ESPINA & DELFIN S.L.
Vía Edison, nº 9 - Pol. Ind. Do Tambre 15890 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Telf.: 981 582 000 - Fax: 981 588 056 www.espinaydelfin.com